






1x



Support Bracket  
41.0505

1x




Step  
41.0509

1x




S150 113  
41.3219

1x



M16x60  
20.0651 - Elv. 10.9

2x




M10x50  
20.0629 - RVS

3x




M10  
20.0521 - RVS

1x




M10x35  
20.0567 - RVS

1x



M10(x30)  
20.0517- RVS

1x




M10  
20.0569 - RVS

3x



25x20x12.6  
20.0581

2x



M10  
20.0233

Carefully checked by: \_\_\_\_\_

Packaging Date: \_\_\_\_\_

17 - M10  
T43 Nm  
24 - M16  
T270 Nm




Aan alle technische tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend, maatvoering kan afwijken van de realiteit.  
No rights can be derived from these technical drawings, sizes may differ from reality.  
Aucuns droits ne peuvent être dérivés de tous les dessins, dimensions peuvent différer de la réalité.  
Alle technischen Zeichnungen können keine Rechte abgeleitet werden, Abmessungen können von der Realität abweichen.

Manual nr: C-02



# 1 OneStep Right







Reuse original bolts!




## Towhook



## OneStep (with or without spacer)




## Position A



\*Are the PDC activated by the step?  
Possible solution: **option B**


## Position B





## 2 OneStep Left







Reuse original bolts!




### Towhook



### OneStep (with or without spacer)



### Position A



\*Are the PDC activated by the step?  
Possible solution: **option B**

### Position B

